



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลกลุ่มสุขุม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน
ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ครีวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ฯลฯ
น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษปะปนอยู่ในของเหลว
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๘๐

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม จึงขอรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียใน
ชุมชน พบว่ามีแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑๒ แห่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ดาบตำรวจ

(ช่วง นาคทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาผู้นำเสียในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา										
	หมู่ที่ ๒ (แห่ง)	หมู่ที่ ๓ (แห่ง)	หมู่ที่ ๔ (แห่ง)	หมู่ที่ ๕ (แห่ง)	หมู่ที่ ๖ (แห่ง)	หมู่ที่ ๗ (แห่ง)	หมู่ที่ ๘ (แห่ง)	หมู่ที่ ๙ (แห่ง)	หมู่ที่ ๑๐ (แห่ง)	หมู่ที่ ๑๑ (แห่ง)	
น้ำเสียจากบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
น้ำเสียจากสถานประกอบการจากแพพัก ร้านค้า รีสอร์ท	-	๒	๒	-	๒	-	-	๑	๖	-	
รวม	-	๒	๒	-	๒	-	-	๑	๖	-	

หมายเหตุ : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมชุมได้สำรวจสภาพปัญหาผู้นำเสียในชุมชนพบว่ามีแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑๒ แห่ง ดังนี้ คือ

๑. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หมู่ ๙ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๒. บ้านริมแคว แพร่มน้ำ หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๓. สายธารเอยรา หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๔. เฮฟเว่น แควรีสอร์ท หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๕. บุรีธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หมู่ที่ ๖ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๖. สวนไทรโยค หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๗. แควน้อยริเวอร์พาร์ค รีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๘. แอปปี้เนส รีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๙. จังจ๊าบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๑๐. ปิงปาลี รีสอร์ท หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๑๑. ปางช้างไทรโยค หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
๑๒. น้ำใสไม่สวย รีสอร์ท หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมชุม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี